



COMUNE DI OSTELLATO

CAP. 44020 - PIAZZA REPUBBLICA n. 1 - OSTELLATO (FE)

**Area Uso ed Assetto del Territorio
Servizio Protezione Civile**

PIANO SPEDITIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

CROMITAL S.P.A.


COMPORTAMENTO DA TENERE ED INFORMAZIONI UTILI IN CASO DI INCIDENTE INDUSTRIALE (allegato 13)

Gruppo di lavoro: **Ing. Nico Menozzi
Geom. Marinella Rossi
Geom. Diego Marzocchi**

APPROVAZIONE DEL PIANO: Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28.09.2016

REVISIONE: 0

**COMUNE DI OSTELLATO
AREA S.I.PRO
SAN GIOVANNI (FE)**



Via Caravaggio

Via Tiepolo

Strada prov. Luigia

Via Giotto

**CROMITAL S.p.A.
Via Giotto, 4**

Via Donatello

Via Jacopo Della Quercia

Via Buonarroti

Via Raffaello

Via Brunelleschi

Superstrada Ferrara - mare



Nel caso si verifichi un incidente rilevante


La ditta lo segnala tempestivamente con una sirena (*)

Vengono messe in atto le disposizioni contenute nel Piano di Emergenza Interno;

Le seguenti norme comportamentali devono essere rispettate da tutti coloro che si trovano all'esterno dello Stabilimento.

SOGGETTI INTERESSATI

I lavoratori delle ditte limitrofe - AREA SIPRO



COSA FARE

Al suono della sirena non allontanarsi dal proprio stabilimento non intralciare i mezzi di soccorso. Attendere il segnale di cessato allarme, seguire le disposizioni di emergenza della propria ditta

COSA NON FARE

USCIRE DALLO STABILIMENTO DISORDINATEMENTE, INTRALCIARE I MEZZI DI SOCCORSO; RECARSÌ NELL'AREA INTERESSATA PER CURIOSITÀ

Chi transita in automobile o con altro mezzo nelle immediate vicinanze del perimetro dello stabilimento



Allontanarsi immediatamente rispettando le disposizioni del codice della strada - se non è possibile farlo immediatamente e si è costretti a fermarsi, chiudere i finestrini spegnere il condizionatore e il motore

FUMARE, ACCENDERE IL CONDIZIONATORE, LASCIARE APERTI I FINESTRINI, LASCIARE ACCESO IL MOTORE, SOSTARE PER CURIOSITÀ


I lavoratori agricoli presenti sui campi circostanti lo stabilimento



Allontanarsi il più presto possibile

RIMANERE NEI PRESSI DEL LUOGO DELL'INCIDENTE; SOSTARE PER CURIOSITÀ

Se l'incidente coinvolge un mezzo che trasporta le sostanze pericolose della Cromital



Attenersi alle segnalazioni e indicazioni fornite dal conducente, dai responsabili dell'emergenza e dagli incaricati della rimozione della materia

FERMARSI SUL LUOGO DELL'INCIDENTE, RACCOGLIERE QUALSIASI COSA

(*) Il cessato allarme sarà segnalato con una sirena

Compiti del Sindaco:

Articolo 22, comma 4 del Decreto Legislativo 334/99

“Il Comune, ove è localizzato lo stabilimento soggetto a notifica porta tempestivamente a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell’articolo 6, comma 5, eventualmente rese più comprensibili, fermo restando che tali informazioni dovranno includere almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni 1,2,3,4,5,6 e 7 della scheda informativa di cui all’allegato V”

Gli strumenti predisposti dagli organi di controllo (Comune, Provincia, Prefetto, Comitato Tecnico Regionale dell’Ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco, Regione) e dalle ditte interessate sono:

- Rapporto di sicurezza: manuale tecnico per analizzare e prevenire i rischi che potrebbero derivare dalle attività a rischio
- Piano di Emergenza Interno: prevede l’attivazione delle procedure di sicurezza all’interno dello Stabilimento
- Piano di Emergenza Esterno: prevede l’attivazione degli enti esterni, le misure da adottare per la gestione della sicurezza della popolazione limitrofa allo Stabilimento.

NUMERI TELEFONICI UTILI



115

VIGILI DEL FUOCO



112

CARABINIERI



118

PRONTO INTERVENTO



0532/234811

ARPA



0532/235111

AUSL

DIPARTIMENTO
PREVENZIONE



0532/294311

PREFETTURA



COMUNE DI OSTELLATO



PROVINCIA DI FERRARA

**Il Sindaco del COMUNE DI OSTELLATO
Informa i cittadini sulle attività a rischio e sui comportamenti
da attuare in caso di incidente rilevante, in ottemperanza
all’art. 22, del D.Lgs 334/99**

CROMITAL S.p.A.

(Art. 8 D.Lgs 334/99)

Stabilimento situato in via Giotto, 4 San Giovanni d’Ostellato (FE) Area S.I.PRO
Tel. 0533/57548

La ditta CROMITAL S.p.A. lavora e tratta composti del cromo.

SOSTANZA PERICOLOSA:

Bicromato di sodio, classificato come possibile cancerogeno per inalazione, e tossico per l’uomo e per l’ambiente.
Questa sostanza può essere allo stato liquido nei serbatoi di stoccaggio e nelle tubazioni, oppure allo stato solido (come cristalli di bicromato di sodio) in appositi contenitori conservati nel magazzino di stoccaggio.


SCENARI INCIDENTALI POSSIBILI:

RILASCIO TOSSICO, ovvero fuoriuscita non prevista nell’ambiente, che può avvenire con le seguenti modalità:

RILASCIO TOSSICO LIQUIDO



RILASCIO TOSSICO SOLIDO



L’“Istruttoria” cioè la valutazione tecnica delle misure di sicurezza dirette a prevenire incidenti rilevanti è stata effettuata dal Comitato Tecnico Regionale dell’Ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco, mentre la “Verifica Ispettiva” cioè la valutazione del Sistema di Gestione della Sicurezza è stata effettuata dal Ministero dell’Ambiente. Inoltre, dai Piani di Emergenza Esterna redatti dalla Prefettura, l’area interessata dallo Stabilimento, non rientra nelle zone a rischio di inondazione.